



Oznaczenia:

- SPZ - szafa pola zasilającego
- ZP - zespół prostowniczy
- SZ - szafa sterownicza zespołu prostowniczego
- szafa sterownicza strzepowaczy
- OU - odłącznik z uziemnikiem
- R - rezystor tłumiący
- EU - elektroda ułotowa
- EZ - elektroda zbiorcza
- M - silnik strzepowaczy
- RG - rozdzielnica grzejników izolatorów zawieszonych
- SI - skrzynka łączeniowa ogrzewania izolatorów obrotowych
- SL - skrzynka łączeniowa ogrzewania teja
- SG - szafa ogrzewania

Uwagi:

1. Elektrofiltr uziemić conajmniej w dwóch punktach.
2. Rezystancja uziemienia powinna być nie większa od 1Ω.

Ilość sztuk	Nazwa części (zespołu)		Nr rysunku lub normy	Nr kolejny	Materiał	Masa	Uwagi
Nr zmiany	5						
	4						
	3						
	2						
	1						
	Ilość zmian	Zamiast	Pionowo byc	Podpis	Data	Nr archiwalny	
						2-19419	
Konstruktor	J. Czernik		07.98	Nazwa przedmiotu			Masa
Rysował	B. Wojciech			Schemat zasilania			
Sprawił	A. Stół			i uziemienia elektrofiltru			
Konr. norm.	A. Stół						
Zatwierdził	J. Poloczek		07.98				
Podziałka	Fabryka Elektrofiltrów			Nr rysunku		Arkusz	
1/10	„ELWO” S.A. PSZCZYNA			E2-765		ilość arkuszy	
Zastrzega się wszystkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody Fabryki Elektrofiltrów „ELWO” S.A. w Pszczynie.							